سيكا زنك ريتش® - ٢ Sika Zinc Rich® - 2

زنك ريتش
إيبوكسى من مركبين

إنشـــــاءات

وصف المادة
سيكا زنك ريتش® - ٢ برايمر من مركبين أساسه زنك ريتش إيبوكسى سريع الجفاف .

الإستعمالات
يستخدم كدهان حماية ضد صدأ الحديد ويستخدم كبرايمر للعديد من دهانات الحماية للمنشآت المعدنية .

المميزات
تتميز سيكا زنك ريتش® - ٢ بالخصائص التالية :
- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة .
- سهل الإستخدام ، عبوات سابقة الوزن .
- خصائص عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء والعوامل الجوية والإحتكاك .

التطبيق والإستخدام
الجرعة :
- نسبة الخلط : (أ : ب) = ٥ : ١ بالوزن
- الإستهلاك : سمك الطبقة الجاف النظرى لـ ١٠٠جم / م٢ هو ٢٥ ميكرون .

تحضير السطح :
- يجب إزالة جميع الزيوت والشحوم المترسبه وان يكون السطح نظيفا تماما .

التطبيق :
- بالرش او بالرولة أو بالفرشاة الخشنة .

الخلط :
- يتم تقليب مركب (أ) جيداً والتأكد من تقليب الأجزاء المترسبة ثم إضافة المركب (ب) والتقليب حتى الحصول على قوام متجانس .

زمن الإنتظار بين التطبيقات
- بين سيكا زنك ريتش® - ٢ والدهانات الفوقية الأخرى لا يقل عن : ١٠٠ دقيقة

شروط هامة
- الحد الأدنى لدرجة حرارة الحديد عند الدهان ١٠°م .
- لا يتم تعريض البرايمر الى الماء ، المواد الكيماوية والقوى الميكانيكية قبل إنهاء المعالجة .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	١,٧٨ كجم / لتر
التعبئة	مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

تعليمات الأمان
البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٤٦١٠٠٧١٤ / ٠٢ فاكس : ٤٦١٠٠٧٥٩ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكترونى : www.Sika.com.eg